

Tabel inclinatii cilindri

TABELLA INCLINAZIONE CASSONE IN BASE ALLA DISTANZA PERNI E CORSA DEL CILINDRO
 BODY TILTING TABLE ON THE DISTANCE OF THE PINS AND THE CYLINDER STROKES
 TABLE INCLINAISON BENNE, D'APRES L'ENTRAIXE DES PIVOTS ET COURSE DU VERIN

RM	345	430	500	640	700	800	900	1000	1050	1100	1130	1210	1340	1500	1700	1850	1900	2150	2300	2500
DP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RM Stroke cylinder (mm)
 Course du vérin (mm)
 DP Pin distance (mm)
 Distance entre les pivots (mm)
 IH Body tilting
 Inclinaison de la benne

N.B.
 Evitare nel modo più assoluto di far arrivare a fine corsa il cilindro e di far progredire sulla stessa il cassone quando è in posizione di lavoro.
 Absolutely avoid the cylinder reaching the end of its stroke and touching the body when in rest position.
 Ne pas venir en butée de fin de course, ne pas faire appuyer le casson en position de repos sur le vérin.



